

Sehr geehrter Kunde !

Seit 1997 werden im Rahmen der Produktpflege verbesserte Überwachungselektroden eingesetzt.

Diese zeichnen sich durch einen dickeren Keramikkörper aus und können bei älteren Heizkesselmodellen der Baureihen GKN und Harz 21 nicht durch das Loch des Brennerbleches passen.

In diesem Falle bitten wir Sie dieses Loch entsprechend aufzubohren (8,2 mm), da es nur noch diese Version von Elektroden gibt.

Die Befestigungsmaße sind jedoch identisch geblieben.

Vielen Dank !

- Ihr Ersatzteilservice