



www.ridgid.eu

RP 219



Serialnumber

HE.18788_B © 08/2020 R&D-2



Press-CHECK!



Ridge Tool Europe NV • Ondernehmerslaan 5428 • 3800 Sint-Truiden • Belgium • www.ridgid.eu

RIDGID
RIDGE TOOL COMPANY


EMERSON



RIDGID RP 219

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein RIDGID Werkzeug entschieden haben.

2 years Warranty

Sie haben ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ erworben und erhalten 2 Jahre Garantie. Diese beginnt mit dem Kaufbelegdatum.

Um lange Freude und eine einwandfreie Funktion des Werkzeuges sicherzustellen, muss das Gerät durch ein Autorisiertes Service Center (ASC) gewartet werden.

Das RP 219 Presswerkzeug ist so konfiguriert, dass es Sie nach 30.000 Presszyklen warnt und sich nach 32.000 Zyklen abschaltet.

Für Fragen rund um unseren Werkzeugservice oder eine Frage zu einem bestimmten Anwendungsfall wenden sie sich bitte an <http://www.ridgid.eu>



Thank you for choosing a RIDGID tool.

2 years Warranty

You have purchased a quality product „Made in Germany“, which is covered by a 2 year warranty. The warranty commences from the purchase receipt date.

To ensure lasting enjoyment and a flawless tool function, the product must be serviced by an Authorised Service Center (ASC).

The RP 219 Press Tool is configured to warn you after 30.000 press cycles and will shut-down after 32.000 cycles.

If you have any questions about our tool service or about a specific application, please go to <http://www.ridgid.eu>



Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO



DON'T
DO





RIDGID RP 219

RIDGID[®]




Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE




DON'T DO





RIDGID RP 219

RIDGID



1

RIDGID

HE.18788



4

RIDGID

RP 219
Press Tool
19 kN • 18 V---
Klauke
Ridge Tool Europe NV
Ondernemerslaan 5428
BE-3800 Sint-Truiden
HE.19786_B
3x /min.



304711
VN
142



2

RIDGID

HE.18788



! WARNING

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden.

Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.



Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO



DON'T
DO





RIDGID RP 219

Zubehör / Scope of accessories



www.ridgid.eu

RIDGID

Maximale Leistung / Maximum Capacity

| | |
|---|--------------|
| Edelstahl, Stahl Stainless steel, steel | max. 35 mm * |
| Kupfer, Kupferlegierungen Copper, copper alloys | max. 35 mm * |
| Mehrschicht-Verbundrohr/PEX-Rohr Multi-layer composite pipe/PEX pipe | max. 40 mm* |

* Diese Werte sind systembedingt. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Systemlieferanten.

* These values are system-related. Please contact your system supplier for binding information.



Achtung

RIDGID 19 kN-Pressbacken können nicht auf RIDGID 24 kN-Kompakt-Presswerkzeugen (z.B. RP 210-B, RP 240, RP 241) verwendet werden und umgekehrt.



Attention

RIDGID 19 kN jaws cannot be used on RIDGID 24 kN compact press tools (e.g. RP 210-B, RP 240, RP 241) and vice versa.



Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020



Achtung

Beachten Sie die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Installation/Verlegung allgemein gültigen Installations/Verlegeanleitungen und der Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Firma RIDGID einschließlich deren schriftlichen Angaben zum Verwendungsbereich sowie Beachtung der Hinweise auf die Installations- und Verlegerichtlinien des Systemherstellers.

Bestimmungsgemäße Installation/Verlegung unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Installation/Verlegung geltenden anerkannten Regeln der Technik sowie aller einschlägigen Gesetze und Verordnungen sind einzuhalten.

Diese Angaben sind systemabhängig. Für verbindliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemanbieter.



Attention

Please follow the general installation/mapping instructions as well as the operation and Service instructions of the company RIDGID including the respective written notes on the application range as well as installation and mapping instructions of the system supplier.

Please observe the current generally accepted technical rules as well as all applicable laws and directives for the intended installation/mapping.

These values are system-related. Please contact your system supplier for binding information.

WORK



SERVICE



DON'T DO





RIDGID RP 219

RIDGID







Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO



IV



RIDGID RP 219

RIDGID






Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO





RIDGID RP 219

RIDGID





Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO





RIDGID RP 219

RIDGID






Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO





RIDGID RP 219

RIDGID




Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO



VIII



RIDGID RP 219



**2 years
Warranty**

**2 years
Warranty**

ACHTUNG!
Bei Beschädigung Garantiesiegel
verlust
ATTENTION!
If broken loss of Warranty seal



**WEEE
2012/19/EU**


Klauke-WEEE-Abholung
@Emerson.com





**2 years
Warranty**

RIDGID Authorised Service Center
www.ridgid.eu


RIDGID®



3.



2.





RIDGID RP 219

| | | | |
|----------------------|--|--|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ERROR CODE: ***** | | Error code | *1 |
| 3a | | Bluetooth (if connected) *2 Battery charging level Current pressure Pressure max. | *2 |
| 3b | | to change: bar / psi | |
| 3c | | bar / psi | |
| 3d | | to change: kN / lbf | |
| 3d | | F 74 lbf F 369 lbf | |
| 4a | | Doubleclick | |
| 4b | | Singleclick enter menue | |
| 4c | | Doubleclick select | |
| 4d | | Doubleclick confirmed | |
| 5 | | Cycles (until next service) | |
| 6 | | Since manufacturing: operating hours Capacity # crimps | |
| 7 | | RETURN | |

RIDGID

*1 Error codes:

- 1 Overcurrent fuse
- 2 Overcurrent comparator
- 3 Overheat board
- 4 Overheat battery
- 5 Battery empty, operation stop
- 6 Faulty crimp motor in operation
- 7 Faulty crimp motor not in operation
- 8 Low battery
- 9 Battery empty
- 10 RTC battery low
- 11 Tool deactivated
- 12 Service necessary
- 13 RTC not found
- 14 BT unit not found
- 16 Pressure sensor not found
- 17 Burst pressure exceeded
- 18 Battery temperature too low

1 Überstrom durch Überstromsicherung

2 Überstrom durch Komparator

3 Boardtemperatur zu hoch

4 Akuttemperatur zu hoch

5 Akkusp. während der Operation zu gering

6 Fehlpressung bei laufendem Motor

7 Fehlpressung bei stehendem Motor

8 Niedrige Akkuspannung

9 Akku leer

10 RTC-Batterie leer

11 Werkzeug deaktiviert

12 Service nötig

13 RTC nicht verfügbar

14 BT-Modul nicht verfügbar

16 Drucksensor nicht verfügbar

17 Berstdruck überschritten

18 Akuttemperatur zu gering

*2 (2Hz)





RIDGID RP 219



▶  Download on the App Store

▶  ANDROID APP ON Google play





RIDGID RP 219

RIDGID

| Service | LED | Speaker | Wann When | Warum Why |
|---------|-----|---------|--|--|
| | | | nach Arbeitsvorgang after working cycle | / |
| | | | nach Arbeitsvorgang after working cycle | RIDGID Authorised Service Center www.ridgid.eu |
| | | | während der Übertemperatur while exceeding the temperature limit | Werkzeug zu heiß Unit too hot |
| | | | nach Arbeitsvorgang after working cycle | Fehler: der notwendige Pressdruck wurde nicht erreicht. Es handelt sich um eine manuelle Unterbrechung der Pressung bei stehendem Motor. Error: the required pressure has not been reached. The operator has inter- rupted the pressing cycle manually while the motor was not running. |
| | | | nach Arbeitsvorgang after working cycle | Schwerwiegender Fehler: Pressdruck wurde bei laufendem Motor nicht erreicht. Serious Error: The pressure has not been reached while the motor was running. |



Abb. ähnlich / pic. similar
HE.18788_B © 08/2020

WORK



SERVICE



DON'T DO

