



Digitales Manometer | Elektr. Vordruckmeßgerät

Einschalten/Ausschalten:

Einschalten durch kurzen Druck auf die ON-Taste
- das Gerät schaltet selbstständig aus.

Messvorgang:

Wählen Sie Ihre Messeinheit durch weiteren kurzen Druck auf die ON-Taste - Sie können zwischen bar, kPa und Psi umschalten. Gerät mit dem Anschluss kurz auf das Ventil drücken - das Gerät misst automatisch den höchsten Druck und speichert die Anzeige für ca. 5 Sekunden. Sie können das Gerät zum Ablesen vom Ventil abnehmen.



Technische Daten:

Messbereich	ca. 0-7 bar 0-100 Psi 0-690 kPa
Anzeigegegenauigkeit	0,05 bar 0.5 Psi 5 kPa
Batterie	CR2032